
## Краткая инструкция по процессу установки Fingerprint Reader Driver для операционной системы Windows 8.


Перед началом установки проверьте, чтобы устройство было подключено к компьютеру, на который необходимо установить драйвер.

Для того чтобы драйвер установился корректно на операционную систему Windows 8 перед установкой необходимо произвести следующие действия.


1. Подведите мышку в правый нижний угол рабочего стола, в результате отобразиться боковая панель задач:




2. Выберите опцию «Параметры» и войдите в нее, в результате отобразиться панель «Параметров»:




3. Выберите опцию «Изменение параметров компьютера» и войдите в нее, в результате отобразиться диалоговое окно «Параметры ПК»:




4. Выберите опцию «Общие» и войдите в нее, справа отобразиться диалоговое окно параметров ПК, внизу выберите опцию «Особые варианты загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить», отобразиться диалоговое окно «Выбор действия»:




5. Выберите опцию «Диагностика» и войдите в нее, отобразиться диалоговое окно «Диагностика»:




6. Выберите опцию «Дополнительные параметры» и войдите в нее, отобразиться диалоговое окно «Дополнительные параметры»:



7. Выберите опцию «Параметры загрузки», отобразиться диалоговое окно «Параметры загрузки»:



8. Нажмите кнопку «Перезагрузить», отобразится диалоговое окно «Параметры загрузки»:




Наберите на клавиатуре клавишу «F7» или 7.

Система готова к установке драйвера.

Запустите установку драйвера Fingerprint Reader Driver, запустив файл setup.exe. Появится диалоговое окно мастера установки драйвера.



Нажмите кнопку «Next», согласившись с мастером установки.



После отображения следующего окна нажмите кнопку «Instal», драйвер установиться на Ваш ПК.